

サンバーの自主改善について

令和4年7月28日、株式会社SUBARUにサンバーを供給しております ダイハツ工業株式会社より、国土交通省に自主改善を通知いたしました。

| | | | |
|--------|--|---------|-----------|
| 整理番号 | — | 自主改善開始日 | 令和4年7月29日 |
| 不具合の内容 | 販売店オプションの設定を誤ったため、MT(手動変速仕様)車に前部霧灯(LEDフォグランプ)を装着した際、運転者に点灯操作状態を表示する装置が備えられていない。そのため、保安基準第33条(前部霧灯の基準)に適合しない。 | | |
| 改善の内容 | LEDフォグランプを装着したMT車について、ディマスイッチを交換し点灯操作状態を表示するフォグランプスイッチを追加する。 | | |

| 対象製品名 | 車名・通称名 | 部品番号 | 自主改善対象車両 | 販売個数 | 備考 |
|-----------|---------------|----------------------------|---------------------|------|--------------------------|
| LEDフォグランプ | スバル 「サンバー」 | 08580-F5016 08580-F5017 | 3BD-S700B,3BD-S710B | 40個 | LEDフォグランプを 装着したMT車が対象 |