

レヴォーグ・WRX・レガシィ・インプレッサ、XVのリコールについて

令和4年7月21日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレヴォーグ、インプレッサ、XV、WRX、レガシィのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5184	リコール開始日	令和4年7月22日
不具合の部位(部品名)	電気装置(ハーネスコネクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パーキングブレーキ用のハーネスコネクタにおいて、樹脂材料の選定が不適切なため、融雪剤等の影響からコネクタが割れることがある。そのため、車両振動等によりハーネスコネクタが抜け、警告灯を点灯させ電動パーキングブレーキが作動しない、または解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハーネスコネクタを点検し、対象であれば抜け止めクリップを装着する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考	
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002001～VM4-108469 平成26年5月13日～平成29年10月27日	83,053		
	DBA-VMG		VMG-002001～VMG-027498 平成26年5月13日～平成29年10月27日	19,916		
	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-002001～GK2-004596 平成28年12月7日～平成29年10月23日	1,408		
	DBA-GK3		GK3-002001～GK3-004063 平成28年12月7日～平成29年10月24日	1,151		
	DBA-GK6		GK6-002001～GK6-006217 平成28年10月24日～平成29年10月25日	2,812		
	DBA-GK7		GK7-002001～GK7-008919 平成28年10月24日～平成29年10月24日	5,055		
	DBA-GT2		GT2-002003～GT2-030680 平成28年12月7日～平成29年10月24日	8,174		
	DBA-GT3		GT3-002001～GT3-031978 平成28年12月7日～平成29年10月24日	5,135		
	DBA-GT6		GT6-002001～GT6-030607 平成28年10月3日～平成29年10月24日	9,080		
	DBA-GT7		GT7-002001～GT7-056338 平成28年10月3日～平成29年10月26日	15,777		
	DBA-GT3		「XV」	GT3-027002～GT3-042676 平成29年4月21日～平成30年8月20日	10,953	
	DBA-GT7			GT7-040001～GT7-077392 平成29年4月21日～平成30年8月10日	30,607	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-002001～VAG-024975 平成26年6月23日～平成29年10月24日	15,417		
	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-002001～BN9-016218 平成26年10月2日～平成29年10月24日	9,438		
	DBA-BS9		BS9-002001～BS9-043904 平成26年10月2日～平成29年10月24日	29,407		
	(計13型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月13日～平成30年8月20日	(計 247,383 台)		

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。