

WRXのリコールについて

令和4年7月21日、株式会社SUBARUより、国土交通省にWRXのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5183	リコール開始日	令和4年7月22日
不具合の部位(部品名)	後退灯(バックランプスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックランプスイッチ(後退灯)において、構成部品の材料が不適切なため、スイッチ内部の接点部に黒色被膜が生成、材料が腐食する場合があります。そのため、そのまま使用を継続すると、後退灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	CBA-VAB	「WRX」	VAB-002001 ~ VAB-036896 平成26年6月11日 ~ 令和2年3月25日	22,841	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年6月11日 ~ 令和2年3月25日	(計 22,841 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。