

ステラのリコールについて

平成27年10月9日

平成27年10月8日、富士重工業株式会社にステラを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省へ下記内容のリコールを届け出ました。

リコール届出番号	3652	リコール開始日	平成27年10月9日
不具合の部位(部品名)	電気装置(ジャンクションブロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒューズボックスの製造プログラムが不適切なため、ブローモータ配線の端子部を逆向きに組み付けたものがある。そのため、端子の固定が不十分になり端子がこすられて絶縁物質が生成され、最悪の場合、デフロスタが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ジャンクションブロックの製造番号を確認し、該当するものにはサブハーネスを追加する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0009636～LA150F-0009860 平成27年8月19日～平成27年9月1日	26	
	DBA-LA160F		LA160F-0004031～LA160F-0004110 平成27年8月19日～平成27年9月1日	16	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年8月19日～平成27年9月1日	(計42台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。