

平成29年1月19日

フロントストラットの自主改善の実施について

後付け用品としてフロントストラットを販売したスバルテクニカインターナショナルより、国土交通省にフロントストラットの自主改善を届け出いたしました。

自主改善開始日	平成29年1月19日
不具合の内容	後付け用品として販売したフロントストラットにおいて、ストラット上端取付け部の締結弛み評価が不十分なため、縁石乗り上げなどの衝撃で取付けナットが弛むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取付け部にガタが生じて損傷し、異音が発生するおそれがある。
改善の内容	全車両、当該部のナットを対策品に交換し、再締付けを行う。また、当該締結部に異常が認められたものは、フロントストラットを新品に交換する。

対象製品名	品番	自主改善対象車両	自主改善対象数	備考
フロントストラット	2030021000(右)	スバルレガシィ「BL5」「BP5」「BLE」「BPE」対象 に後付け用品を装着した車両が対象 後付け用品販売期間 (平成17年10月11日～平成21年5月11日)	122本	
	2030021010(左)		118本	
—		合計	240本	