

平成30年9月27日

フォレスターのリコールについて

平成30年9月27日、株式会社SUBARUより、国土交通省にフォレスターのリコールを届け出いたしました。

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号 | 4332 | リコール開始日 | 平成30年9月27日 |
| 不具合の部位(部品名) | 前照灯(自動配光制御装置) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 前照灯自動配光制御を行うセンサーカメラにおいて、車両製造時にカメラカバーの組付け不良があったため、センサーカメラ視野の一部をカメラカバーが遮ってしまうものがある。そのため、保安基準で規定されたセンサー検出領域の上方角度を満足しないおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、カメラカバーの状態を点検し、組付け不良が確認された場合は、カメラカバーを正しく装着する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---------|----------|---|------------|----|
| スバル | 5BA-SK9 | 「フォレスター」 | SK9-002432 ~ SK9-004181 平成30年7月9日 ~ 平成30年7月23日 | 48 | |
| | (1型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成30年7月9日 ~ 平成30年7月23日 | (計48台) | |

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。