

平成 29 年 5 月 18 日

エクシーガの改善対策について

平成 29 年 5 月 18 日、株式会社SUBARUより、国土交通省にエクシーガの改善対策を届け出いたしました。

改善対策届出番号	519	改善対策開始日	平成29年5月18日
不具合の部位(部品名)	サイドシル ガーニッシュ		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体サイドシルに装着しているガーニッシュにおいて、取付部の強度が不足している。そのため、ガーニッシュに足を乗せて乗降すると、強度不足により、ガーニッシュが外れてしまうおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ガーニッシュの支持部に補強ブラケットを取り付ける。さらにガーニッシュに注意ラベルがついていないものは、ラベルつきガーニッシュに交換する。		

車名	型 式	通 称 名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
スバル	DBA-YAM	「エクシーガ」	YAM-017001 ~ YAM-020251 平成27年4月8日 ~ 平成27年11月26日	3,249 台	
	(計 1 型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月8日 ~ 平成27年11月26日	(計3,249台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。