

レガシィ インプレッサ レヴォーグ WRXにおける ブレーキランプスイッチ異常検出時のプログラム改善対策について

平成27年6月4日

平成27年6月4日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシィ、インプレッサ、レヴォーグ、WRXの改善対策を届け出いたしました。

ご愛用の皆様には大変なご心配ならびにご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。

改善対策届出番号:473

改善対策開始日:平成27年6月4日

改善対策の概要

1. 不具合の状況

運転支援装置搭載車の一部において、運転支援装置に関連するシステムの故障検出プログラムが不適切なため、ブレーキランプスイッチが故障した際に、故障の検出に時間を要する場合があります。そのため、「運転支援装置が利用できない」旨の警告が即座に表示されない問題がある事が判明しました。また、その間は運転支援装置からの制御に対してブレーキが狙い通りにかからないおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、運転支援装置の制御プログラムを書き換えます。

3. 対象車両

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-002001 ~ BN9-005263 平成26年10月2日 ~ 平成27年4月14日	3,100台	
	DBA-BS9		BS9-002001 ~ BS9-010242 平成26年10月2日 ~ 平成27年4月14日	7,751台	
	DBA-GJ7	「インプレッサ」	GJ7-018201 ~ GJ7-019745 平成26年11月12日 ~ 平成27年4月14日	1,379台	
	DBA-GP7		GP7-083202 ~ GP7-094664 平成26年11月11日 ~ 平成27年4月14日	10,124台	
	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002001 ~ VM4-038070 平成26年5月13日 ~ 平成27年4月13日	34,060台	
	DBA-VMG		VMG-002001 ~ VMG-009700 平成26年5月13日 ~ 平成27年4月13日	7,467台	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-002001 ~ VAG-006827 平成26年6月23日 ~ 平成27年4月14日	4,676台	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月13日 ~ 平成27年4月14日	(計68,557台)	

※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。