2023年11月2日

ジャスティ、ステラ、プレオプラス、プレオ、シフォン、ルクラ、サンバーのリコールについて

令和5年11月2日、株式会社SUBARUにジャスティ、ステラ、プレオプラス、プレオ、シフォン、ルクラ、サンバーを供給しております ダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

《 エンジンの不調を感じたら 》
エンジンを始動する時に掛かりにくい、走行中に加速しない、振動するなどのエンジン不調と思われる症状が発生した場合は、可能な限りお車のご使用を控えていただき、お早めにSUBARU販売店までご連絡下さい。
なお、万が一走行中にエンストが発生した場合は、ただちに車を安全な場所に停めて、非常点滅表示灯（ハザード）を点滅させてください。特に、高速道路で発生した場合は、周囲の走行車両にご注意いただき、ハザードを点滅させながら、十分な幅のある路肩や路側帯へ車を寄せて停め、同乗者をガードレールの外側などに避難させてから、停止表示器材（無い場合は発炎筒）を車両後方に置き、運転者もガードレールの外側などに避難してください。

リコール届出番号	5405	リコール開始日	準備でき次第
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0004003～M900F-0006186 平成30年4月5日～令和元年5月10日	2,183	
	DBA-M910F		M910F-0001487～M910F-0002354 平成30年4月5日～令和元年5月10日	867	
	（計2型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成30年4月5日～令和元年5月10日	（計 3,050 台）	

交換修理用部品として出荷し、修理等で組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	EBD-S500J 3BD-S500J	「サンバートラック」	S500J-0000126～S500J-0007678 平成26年8月26日～令和2年9月30日	69	
	EBD-S510J 3BD-S510J		S510J-0003107～S510J-0032972 平成26年12月2日～令和2年9月26日	49	
	DBA-LA100F	「ステラ」	LA100F-0008729～LA100F-0051419 平成23年11月5日～平成26年9月2日	27	
	DBA-LA110F		LA110F-0002972～LA110F-0019134 平成23年11月8日～平成26年9月23日	11	
	DBA-LA150F		LA150F-0000370～LA150F-0021360 平成26年11月27日～平成29年4月3日	12	
	DBA-LA160F		LA160F-0002203～LA160F-0009885 平成27年3月5日～平成29年6月29日	5	
	DBA-LA160F		LA160F-2602956 令和2年11月3日	1	
	DBA-LA300F	「プレオ プラス」	LA300F-1504965～LA300F-1516661 平成25年8月5日～平成27年1月12日	13	
	DBA-LA310F		LA310F-1500296～LA310F-1504482 平成24年12月24日～平成26年7月23日	5	
	DBA-LA350F 5BA-LA350F		LA350F-0004283～LA350F-0013117 平成30年2月7日～令和2年8月7日	2	
	DBA-LA360F		LA360F-0000409 平成29年6月19日	1	
	DBA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0000087～M900F-0006359 平成28年11月22日～令和元年6月7日	4	
	DBA-M910F		M910F-0000061～M910F-0000952 平成28年11月21日～平成29年6月22日	4	
	DBA-L275F	「プレオ」	L275F-1503414～L275F-1505664 平成24年5月7日～平成24年9月17日	3	
	DBA-L285F		L285F-1502333 平成24年11月12日	1	
	HBD-L275B		L275B-1503683～L275B-1505224 平成26年3月31日～平成29年3月8日	3	
	DBA-LA600F	「シフォン」	LA600F-0000098～LA600F-0007116 平成28年12月1日～平成30年4月3日	6	
	DBA-L455F	「ルクラ」	L455F-0009445～L455F-0010554 平成24年5月15日～平成24年10月3日	2	
	DBA-L465F		L465F-0002940 平成24年7月3日	1	
	（計21型式）	（計7車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成23年11月5日～令和2年11月3日	（計 219 台）	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象個数	備考
ポンプ アツシ，フューエル	23100B2250	平成29年7月1日～令和3年1月5日	71個	「ルクラ」 「プレオ」 「プレオ プラス」
	23100B2260			
	23100B2280			
	23210B2270			
	23210B2260			
	23210B2280			
	23210B1110	平成29年7月1日～令和3年1月5日	68個	「ジャスティ」
	23210B1140			
	23210B1170			
	23100B5010	平成29年7月1日～令和3年1月5日	65個	「サンバートラック」
	23100B5020			
	23100B5030			
	23210B5020			
	23210B5050			
	23210B5080			
	23100B2290	平成29年7月1日～令和3年1月5日	26個	「プレオプラス」 「ステラ」
	23210B2200			
	23100B2340			
	23210B2350			
	23100B2190	平成29年7月1日～令和3年1月5日	22個	「シフォン」 「ステラ」
	23100B2230			
	23100B2240			
	23210B2300			

	23100B2300			
	23210B2193			
	23210B2221			
	23100B2090	平成29年7月1日～令和3年1月5日	3個	「シフォン」 「ステラ」