

サービス通信

No. FAS-004

富士重工業(株)宇都宮製作所
航空機工場 技術部

発行 44年 9月 8日

1. 標 題 : キャブヒーターバルブ又はオルタネート・エア・バルブの点検
2. 適用機体 : FA-200シリーズの機体で製造番号43~55号機に該当する機体
3. 適用度 : 必須事項
4. 目 的 : キャブヒーターバルブ・シャフトおよび軸受部の摩耗点検(理由) (JA-3422に於いて500時間点検時、異常な摩耗が発見されたため)
5. 指 示 : キャブヒーター・バルブ・シャフトおよび軸受部を点検し、ガタが2mm以上の場合は、キャブヒーター・バルブ又はオルタネート・エア・バルブを改修部品と交換する。
6. 実施時間 : このサービス通信受領後最初の500時間点検にて行なう。
7. 承 認 : 航空局承認済(46302)44.9.8
8. 所要部品 : 部品の改修は富士重工業が無償で行なう。

	機体型式名	部品番号	部品名称	1機当 箇 数
改修部品	FA-200-160	200-914124-101	VALVE ASSY	1
	FA-200-180	203-914121-015	↑ ↓	1
旧 部 品	FA-200-160	200-914124-001		
	FA-200-180	203-914121-011	VALVE ASSY	

9. 特殊工具 : な し。
10. 重量重心 : 変化なし。
11. 準拠資料 : な し。
12. 所要工数 : 僅 少。

注) キャブヒーター・バルブはFA-200-160, オルタネート・エア・バルブはFA-200-180に適用されるものである。