

~~NOT APPROVED~~

NO.	200-053	DATE	R3. 1. 14	(SUPERSEDES NO.)
REV.		DATE		(SUPERSEDES NO.)
		REASON			

エンジン不具合に関する FAA AD 及び EASA AD のお知らせ

FA-200-180 型に搭載している LYCOMING 製エンジン (IO-360-B1B) について、以下の通り FAA AD 及び EASA AD が発行されていますのでお知らせします。

- (1) FAA AD No. 2020-25-12 (2020. 12. 11 発行)
- (2) EASA AD No. US-2020-25-12 (2020. 12. 14 発行)

これらの情報は、エンジンの構成品であるクランクシャフト (Superior Air Parts, Inc. 製 P/N: SL36500-A31) の不具合に関するものであり、この不具合によりエンジン故障や飛行中のエンジン停止を生じる恐れがあるため、不具合防止の指示として発行されています。

FA-200-180 型の一部で該当する可能性がありますのでご確認下さい。