

# SERVICE NEWS

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

HEAD OFFICE : SUBARU BLDG.  
SHINJUKU, TOKYO, JAPAN

NO. 200-022      DATE 平成 23 年 8 月 10 日      (SUPERSEDES NO.      )

REV.      DATE      (SUPERSEDES NO.      )

REASON

## フューエル・インジェクタ不具合に関するメーカー情報のお知らせ

FA-200-180 型の LYCOMING 製エンジン (P/N:IO-360-B1B 又は AEIO-360-B1B) に搭載しているフューエル・インジェクタについて、以下のとおりメーカーSB 及び FAA から AD が発行されていますのでお知らせします。

- (1) FAA AD No. 2011-15-10 (2011. 8. 1 発行)
- (2) AVStar Fuel Systems, Inc. DOCUMENT No. AFS-SB6 Rev. 2 (2011. 4. 6 発行)
- (3) LYCOMING SERVICE BULLETIN No. 596 (2011. 4. 27 発行)

これらの情報は、フューエル・インジェクタの構成部品であるダイヤフラム (AVStar Fuel Systems, Inc. 製 P/N:AV2541801 又は AV2541803) の不具合に関するものであり、ダイヤフラムの破損により発動機出力が喪失する恐れがあるため、不具合防止に関する指示として発行されています。

FA-200-180 型には該当する可能性がありますのでご確認下さい。