

## レガシィのリコールについて

平成17年9月15日


平成17年9月15日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシィのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	1514	リコール開始日	平成17年9月15日
不具合の部位(部品名)	乗車装置(リヤドア外側ハンドル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤドア外側ハンドルのドア開閉レバーの支点部にかしめ不良のものがあるため、ドアを閉めた際に当該レバーが完全に戻らずラッチが確実に固定されていないものがある。そのため、走行中の振動等によりラッチがストライカから外れ、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該レバーの作動を点検し正常に作動しないものは、良品のリヤドア外側ハンドル一式と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1514のステッカーを貼付する。		


車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	CBA-BL5 UA-BL5 TA-BL5	レガシィ	BL5 - 002001 ~ BL5 - 009385 平成15年 5月12日 ~ 平成16年 2月 6日	7,316	
			BL5 - 035918 ~ BL5 - 040186 平成16年12月10日 ~ 平成17年 3月21日	4,137	
	CBA-BLE UA-BLE		BLE - 002001 ~ BLE - 002309 平成15年 8月22日 ~ 平成16年 3月15日	301	
			BLE - 012443 ~ BLE - 013429 平成16年12月10日 ~ 平成17年 3月21日	987	
	CBA-BP5 UA-BP5 TA-BP5		BP5 - 002005 ~ BP5 - 023605 平成15年 4月24日 ~ 平成16年 2月11日	21,490	
		BP5 - 066363 ~ BP5 - 074984 平成16年12月10日 ~ 平成17年 3月21日	8,463		
CBA-BP9 UA-BP9		BP9 - 002002 ~ BP9 - 002003 平成16年 2月 6日	2		
		BP9 - 021394 ~ BP9 - 024529 平成16年12月10日 ~ 平成17年 3月21日	2,987		
CBA-BPE UA-BPE		BPE - 002001 ~ BPE - 002353 平成15年 8月22日 ~ 平成16年 3月15日	344		
		BPE - 021408 ~ BPE - 023064 平成16年12月10日 ~ 平成17年 3月21日	1,651		
(計12型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年 4月24日 ~ 平成16年 3月15日 平成16年12月10日 ~ 平成17年 3月21日	(計 29,453台) (計 18,225台) (合計 47,678台)		

備考:本件は、平成17年7月6日付け届出番号「1462」にて届出を行ったものであるが、対象車の範囲について誤りがあったため、リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間並びにリコール対象車の台数を追加するものである。

## 改善箇所説明図



リヤドア外側ハンドル



### 基準不適合発生箇所


リヤドア外側ハンドルのドア開閉レバーの支点部にかしめ不良のものがあるため、ドアを閉めた際に当該レバーが完全に戻らずラッチが確実に固定されていないものがある。そのため、走行中の振動等によりラッチがストライカから外れ、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

#### 改善内容

全車両、当該レバーの作動を点検し正常に作動しないものは、良品のリヤドア外側ハンドル一式と交換する。

#### 識別

リヤドアロックのラッチに黒ペイントを塗布する。

 は交換部品を示す。

## リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式(総排気量(cc))	備考
スバル	CBA-BL5	レガシィ	普通・乗用	箱型	EJ20(1,994)	
	UA-BL5					
	TA-BL5					
	CBA-BLE				EZ30(2,999)	
	UA-BLE					
	CBA-BP5					ステーションワゴン
	UA-BP5					
	TA-BP5					
	CBA-BP9			EJ25(2,457)		
	UA-BP9					
	CBA-BPE				EZ30(2,999)	
	UA-BPE					