

令和3年11月18日

レヴォーグ・フォレスターのサービスキャンペーンについて

令和3年11月18日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレヴォーグ、フォレスターのサービスキャンペーンを通知いたしました。

※整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和3年11月下旬
不具合の内容	インタークーラーとスロットルボディ間のダクトにおいて、スロットルボディ側の締結バンド締付け作業が不適切なため、締結トルクが不足しダクト部のシール性が低下、加速時にエア漏れが発生することで異音や加速不良に至るおそれがある。		
改善の内容	全車両、ダクトを点検し正規トルクで締め付ける。		
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話等で通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002044 ~ VN5-024458 令和2年11月2日 ~ 令和3年5月12日	11,440	
	4BA-SK5	「フォレスター」	SK5-002011 ~ SK5-007038 令和2年10月21日 ~ 令和3年5月14日	2,523	
			(製作期間の全体の範囲) 令和2年10月21日 ~ 令和3年5月14日	(計13,963台)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。