

令和3年11月18日

レヴォーグのリコールについて

令和3年11月18日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレヴォーグのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5048	リコール開始日	令和3年11月19日
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	VDC(ビークルダイナミクスコントロール)ユニットにおいて、電動パーキングブレーキ制御プログラムが不適切なため、電動パーキングブレーキが作動中に車両振動が入ると、センサが過敏に反応し、走行中と誤認識することがある。そのため、警告灯が点灯し、電動パーキングブレーキが解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、VDCユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002043 ~ VN5-020566 令和2年11月2日 ~ 令和3年3月12日	18,517	
	(1型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月2日 ~ 令和3年3月12日	(計18,517台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。