

サンバー・サンバーオープンデッキ・ディアスのリコールについて

令和4年10月20日、株式会社SUBARUにサンバー、サンバーオープンデッキ、ディアスを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	5219	リコール開始日	令和4年 10月 20日
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングギヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングギヤにおいて、ブーツ取付け部のシールが不適切かつエアコンドレンホースが直上にあるため、エアコン凝縮水が当該取付け部に滴下しギヤ内部に浸入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ギヤ内部に錆が生じて異音が発生し、最悪の場合、ベアリングが破損し操舵ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンドレンホースに延長用ホースを追加するとともにステアリングギヤのブーツ内を点検し、水の浸入が認められたものはステアリングギヤを新品と交換する。水の浸入が認められないものはブーツを適正に取付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	3BD-S321B 5BD-S321B EBD-S321B HBD-S321B	「サンバー」	S321B-0020632～S321B-0022845 令和元年8月1日～令和2年9月11日	2,214	
	3BD-S331B EBD-S331B HBD-S331B		S331B-0019747～S331B-0021739 令和元年8月1日～令和2年9月11日	1,992	
	3BD-S321Q EBD-S321Q	「サンバー オープンデッキ」	S321Q-0000240～S321Q-0000252 令和元年9月25日～令和2年9月4日	13	
	EBD-S331Q		S331Q-0000420～S331Q-0000472 令和元年8月6日～令和2年8月19日	53	
	ABA-S321N	「ディアス」	S321N-0003847～S321N-0003957 令和元年8月1日～令和2年3月26日	110	
	ABA-S331N		S331N-0004094～S331N-0004226 令和元年8月1日～令和2年3月26日	133	
	(計12型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月1日～令和2年9月11日	(計 4,515 台)	

(備考) 本件は、令和3年6月24日付け、届出番号「4977」にて届出を行ったものであるが、生産車両の改善が不十分であったことが判明したため、対象車両を追加届出するものである。