

レガシィ・BRZのリコールについて

令和4年11月10日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレガシィ、BRZのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5232	リコール開始日	令和4年11月11日
不具合の部位（部品名）	座席ベルト(巻取装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	交換修理用前席シートベルト巻取装置において、フォースリミッタ機構内部品の製造が不適切なため、形状不良のものがある。そのため、衝突時にフォースリミッタが作動した際、通常よりベルト引き出し量が増加し、最悪の場合、乗員の拘束力が弱まるおそれがある。		
改善措置の内容	対象の交換修理用部品に交換された車両について、座席ベルトの巻取装置を点検し、対象の製造ロット品については巻取装置を良品と交換する。		

座席ベルトを部品として出荷し、組付けられた車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-BS9	「レガシィ」	BS9-018939～BS9-061005 平成27年11月12日～令和2年3月19日	5	
	DBA-BN9		BN9-012878～BN9-016753 平成29年1月24日～平成29年12月27日	2	
	4BA-BS9		BS9-064483 令和2年10月31日	1	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-012624～ZC6-029733 平成25年11月11日～平成30年1月24日	3	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年11月11日～令和2年10月31日	(計 11 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。

座席ベルトを部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
フロントシートベルト ASSY	64620AL010VH 64620AL010WM 64620CA010VH	令和4年6月11日～令和4年9月12日	5	
			(計 5 個)	