

ソルテラのリコールについて

令和7年10月30日、株式会社SUBARUにソルテラを供給しておりますトヨタ自動車株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	5731	リコール開始日	令和7年10月31日
不具合の部位（部品名）	その他（パノラミックビューモニター用制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、始動直後に後退する等の操作を行うと、車両周辺の映像がずれたり、一時的に停止または映らなくなることがある。そのため、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	ZAA-XEAM10X	「ソルテラ」	XEAM10-0001003～XEAM10-0002844 令和4年3月2日～令和7年5月29日	187	
	ZAA-YEAM15X		YEAM15-0001005～YEAM15-0003067 令和4年3月2日～令和7年5月30日	1,146	
	（計2型式）	（計1車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和4年3月2日～令和7年5月30日	（計 1,333 台）	