

トレジア 燃料タンクの無料修理対応について

令和3年1月

ご愛用いただいておりますトレジアにつきまして下記の通り無料修理対応をいたしますのでお知らせ申し上げます。

<p>無料修理対応の内容</p>	<p>燃料タンクのエア抜き用樹脂製ブリーザチューブにおいて、指定外燃料(バイオディーゼル燃料)と環境要因(硝酸)影響により、当該チューブに亀裂が生じ、満タン給油時に亀裂部から極微量の燃料が滴下することがあります。</p> <p>当該現象が発生し修理をご用命の場合には、下記の通り無料にて保証対応いたします。</p> <p>【従来の保証期間】 新車を登録した日から5年または10万km以内 ↓ 【無料修理対応期間】 新車を登録した日から9年以内。走行距離は問いません</p> <p>(無料修理対応の開始日 2021年1月23日)</p>
<p>対象車両</p>	<p>下記の対象車一覧をご参照ください。</p>
<p>作業内容</p>	<p>当該事象が発生したお車を点検し、今回の無料修理対応に該当する場合はエア抜き用樹脂製ブリーザチューブが組付けられた燃料タンクを無料で交換させていただきます。</p> <p>※ 本件は万一発生した場合に保証修理(無料修理)させていただくものです。ご理解をお願いします。</p>
<p>お客様へのお願い</p>	<p>お手数ではございますが、上記現象が発生した場合には最寄りの販売会社または、販売店にて点検をお受けいただきますようお願い申し上げます。</p>

- ・上記の現象であっても、故障発生の原因が異なる場合には有償修理となります。
- ・修理方法等、詳細な内容につきましてはスバル販売店までお問い合わせください。
- ・保証延長対象車の製作期間は、ご購入の時期とは一致しておりませんのでご注意ください。

車名	通称名	型式	対象車の車台番号と製作期間の範囲
スバル	トレジア	DBA-NCP120X	NCP120-6004683～NCP120-6005953 平成24年10月～平成28年6月 NCP120-7500210～NCP120-7500502 平成24年10月～平成25年4月
		DBA-NSP120X	NSP120-6007765～NSP120-6009869 平成24年10月～平成28年6月 NSP120-7500281～NSP120-7500663 平成24年10月～平成25年4月