

平成 29 年 8 月 4 日

レヴォーグ、WRX のリコールについて

平成 29 年 8 月 4 日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレヴォーグ、WRX のリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4092	リコール開始日	平成29年8月4日
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングギヤボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングギヤボックスにおいて、ラックギヤの製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、損傷し、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングギヤボックスを点検し、該当するものはステアリングギヤボックスを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-099526 ~ VM4-099697 平成29年 7月17日~平成29年 7月26日	165	
	DBA-VMG		VMG-023598 ~ VMG-023640 平成29年 7月17日~平成29年 7月25日	40	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-022562 ~ VAG-022567 平成29年 7月21日~平成29年 7月27日	6	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年 7月17日~平成29年 7月27日	(計211台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。