

サンバーおよびディアスのリコールについて

平成27年9月11日

平成27年9月10日、富士重工業株式会社にサンバー、ディアスを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省へ下記内容のリコールを届け出ました。

リコール届出番号	3635	リコール開始日	平成27年9月11日
不具合の部位(部品名)	操縦装置(ワイパースイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ワイパースイッチにおいて、製造が不適切なため、接点部にグリスが塗布されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接点部の摺動抵抗が大きくなり接点に変形し、最悪の場合、導通不良となりワイパーが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイパースイッチの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	EBD-S321B	「サンバー」	S321B-0010294～S321B-0010310 平成27年7月29日～平成27年7月30日	5	リヤワイパー装着車が対象
	EBD-S331B		S331B-0010085～S331B-0010098 平成27年7月29日～平成27年7月30日	3	
	ABA-S321N	「ディアス」	S321N-0002887～S321N-0002889 平成27年7月29日～平成27年7月30日	2	
	ABA-S331N		S331N-0002882 平成27年7月29日	1	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年7月29日～平成27年7月30日	(計11台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。