

インプレッサ、レヴォーグ、WRXのリコールについて

平成28年1月15日

平成28年1月15日、富士重工業株式会社より、国土交通省にインプレッサ、レヴォーグ、WRXのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	3733	リコール開始日	平成28年1月16日
不具合の部位(部品名)	センターピラー(リインフォース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	センターピラーのリインフォースの製造が不適切なため、亀裂が生じた部材が混入したものがある。そのため、保安基準第18条に規定する側面衝突基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部位を点検し、損傷が確認された場合は、車両を入れ替える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GJ3	「インプレッサ」	GJ3-010919 平成27年11月 6日	1	
	DBA-GP2		GP2-031758 平成27年11月 6日	1	
	DBA-GP3		GP3-022857 ~ GP3-022884 平成27年11月 6日~平成27年11月 9日	4	
	DBA-GP6		GP6-015024 平成27年11月 6日	1	
	DBA-GP7		GP7-110620 ~ GP7-110726 平成27年11月 6日~平成27年11月 9日	5	
	DAA-GPE		GPE-029519 ~ GPE-029547 平成27年11月 6日~平成27年11月 9日	6	
	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-062895 ~ VM4-062953 平成27年11月 6日~平成27年11月 9日	4	
	DBA-VMG		VMG-013843 ~ VMG-013857 平成27年11月 6日~平成27年11月 9日	2	
	CBA-VAB	「WRX」	VAB-010646 ~ VAB-010649 平成27年11月 6日~平成27年11月 9日	2	
	DBA-VAG		VAG-012584 ~ VAG-012600 平成27年11月 6日~平成27年11月 9日	2	
	(計10型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年11月 6日~平成27年11月 9日	(計28台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。