

平成 29 年 8 月 31 日

## トレジアのリコールについて

平成 29 年 8 月 31 日、株式会社SUBARUにトレジアを供給しておりますトヨタ自動車株式会社より、国土交通省へ下記内容のリコールを届け出ました。

リコール届出番号	4097	リコール開始日	平成29年9月1日
不具合の部位(部品名)	乗車装置(エアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグにおいて、車両工場での作業が不適切なため、異なる仕様の部品を搭載したものがあある。このため、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグアセンブリを良品と交換する。		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
スバル	DBA-NSP120X	「トレジア」	NSP120-6008987 平成26年 6月27日	1	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年 6月27日	(計1台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。