

平成29年11月24日

ジャスティのリコールについて

平成29年11月24日、株式会社SUBARUにジャスティを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にジャスティのリコールを届け出いたしました。

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 届出番号 | 4142 | リコール開始日 | 平成29年11月25日 |
| 不具合の部位(部品名) | 制動装置(バキュームホース) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 制動倍力装置のバキュームホースにおいて、組付け作業が不適切なため、ホース内面に異物が付着しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースに挿入されているチェックバルブが固着して負圧が十分に供給されず、ブレーキペダルの操作力が増大するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、バキュームホースを新品と交換する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|---------|-------------------------------------------------------|------------|----|
| スバル | DBA-M900F | 「ジャスティ」 | M900F-0003085～M900F-0003213 平成29年9月29日～平成29年10月20日 | 28 | |
| | DBA-M910F | | M910F-0001133～M910F-0001188 平成29年9月29日～平成29年10月25日 | 12 | |
| | (計2型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成29年9月29日～平成29年10月25日 | (計 40 台) | |

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。