

平成30年5月31日

サンバートラックのリコールについて

株式会社SUBARUにサンバートラックを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省へリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4263	リコール開始日	平成30年5月31日
不具合の部位(部品名)	物品積載装置(ヒンジピン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低床ダンプ仕様の荷台において、荷台を支持するヒンジピンを固定する構造が不適切なため、ダンプ操作によって固定ボルトが緩むことがある。そのため、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ヒンジピンが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヒンジピンを対策品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	EBD-S510J	「サンバートラック」	S510J-0002056～S510J-0020468 平成26年10月28日～平成30年1月5日	429	低床ダンプが対象
	(計1型式)	(計1型式)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月28日～平成30年1月5日	(計429台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。