

レガシィのリコールについて

平成30年9月13日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレガシィのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4326	リコール開始日	平成30年9月13日
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パーキングブレーキのコントロールユニットにおいて、部品製造時の基板取扱いが不適切なため、基板上素子の強度が不足しているものがある。または、センサ部品の構造及び製造時の管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、これらが搭載された車両の使用過程で素子やセンサ部品が破損し、警告灯を点灯させ電動パーキングブレーキが作動しない、もしくは低速走行時に運転者が意図しない瞬間的なパーキングブレーキ作動が起きるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パーキングブレーキを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BM9	「レガシィ」	BM9-002003 ~ BM9-026858 平成21年4月20日 ~ 平成26年8月29日	18, 853	
	DBA-BMG		BMG-002001 ~ BMG-004925 平成24年4月10日 ~ 平成26年8月28日	2, 506	
	DBA-BMM		BMM-002001 ~ BMM-009726 平成24年4月13日 ~ 平成26年9月5日	7, 336	
	DBA-BR9		BR9-002001 ~ BR9-077124 平成21年5月8日 ~ 平成25年3月27日	58, 823	
	DBA-BRF		BRF-002001 ~ BRF-009240 平成21年5月8日 ~ 平成26年8月28日	2, 234	
	DBA-BRG		BRG-002001 ~ BRG-011746 平成24年4月9日 ~ 平成26年8月29日	7, 965	
	DBA-BRM		BRM-002001 ~ BRM-033590 平成24年4月11日 ~ 平成26年8月29日	28, 513	
(7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年4月20日 ~ 平成26年9月5日	(計126, 230台)		

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。