

平成31年4月11日

ステラ、プレオプラス、シフォン、サンバートラック、ジャスティのリコールについて

平成31年4月11日、株式会社SUBARUにステラ、プレオプラス、シフォン、サンバートラック、ジャスティを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4470	リコール開始日	平成31年4月12日
不具合の部位(部品名)	制動装置(自動調整機構)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪ブレーキのシューとドラムの隙間を自動で調整する機構(ストラットセット)において、部品組立時のグリス塗布作業が不適切なため、アジャスタボルトのネジ面にグリスが塗布されていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ネジ面が錆びて固着し、自動調整機構が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アジャスタボルトを点検し、固着しているものは、ストラットセットを良品に交換する、固着していないものは、ネジ面を清掃し、グリスを塗布する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0018934～LA150F-0021659 平成28年11月2日～平成29年5月17日	2,726	
	DBA-LA160F		LA160F-0008324～LA160F-0009755 平成28年11月8日～平成29年5月29日	1,432	
	DBA-LA360F	「プレオプラス」	LA360F-0000051～LA360F-0000277 平成29年4月17日～平成29年5月29日	227	
	DBA-LA600F	「シフォン」	LA600F-0000055～LA600F-0003918 平成28年11月30日～平成29年5月17日	3,864	
	DBA-LA610F		LA610F-0000052～LA610F-0001642 平成28年11月30日～平成29年5月29日	1,591	
	EBD-S500J	「サンバートラック」	S500J-0003295～S500J-0003978 平成28年11月7日～平成29年5月30日	684	
	EBD-S510J		S510J-0014858～S510J-0018099 平成28年11月7日～平成29年5月29日	3,242	
	DBA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0000052～M900F-0002168 平成28年11月21日～平成29年5月18日	2,117	
(計8型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年11月2日～平成29年5月30日	(計 15,883 台)		

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。