

令和元年10月17日

サンバー、ディアスの改善対策について

令和元年10月17日、株式会社SUBARUにサンバー、ディアスを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省へ下記内容の改善対策を届け出ました。

改善対策届出番号	581	改善対策開始日	令和元年10月18日
不具合の部位(部品名)	車体(バックドアステー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドア用ガス封入式ステーにおいて、メッキ工程での温度管理が不適切なため、メッキ生成時の内部応力によりステー表面に微小亀裂が発生するものがある。そのため、封入されたガスが漏れ、最悪の場合、バックドアを保持できなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、バックドアステーを良品と交換する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	EBD-S321B	「サンバー」	S321B-0019371～S321B-0019516	146	
	HBD-S321B		平成31年1月29日～平成31年2月28日		
	EBD-S331B	S331B-0018523～S331B-0018699	177		
		平成31年1月29日～平成31年2月27日			
	ABA-S321N	「ディアス」	S321N-0003742～S321N-0003755	14	
	平成31年1月29日～平成31年2月25日				
	ABA-S331N		S331N-0003942～S331N-0003971	30	
			平成31年1月30日～平成31年2月20日		
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月29日～平成31年2月28日	(計 367 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。