

サンバー・サンバーオープンデッキ・ディアスのリコールについて

令和3年6月24日、株式会社SUBARUにサンバー、サンバーオープンデッキ、ディアスを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4977	リコール開始日	令和3年6月24日
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングギヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングギヤにおいて、ブーツ取付け部のシールが不適切かつエアコンドレンホースが直上にあるため、エアコン凝縮水が当該取付け部に滴下しギヤ内部に浸入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ギヤ内部に錆が生じて異音が発生し、最悪の場合、ベアリングが破損し操舵ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンドレンホースに延長用ホースを追加するとともにステアリングギヤのブーツ内を点検し、水の浸入が認められたものはステアリングギヤを新品と交換する。水の浸入が認められないものはブーツを適正に取付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	EBD-S321B HBD-S321B	「サンバー」	S321B-0016310～S321B-0020631 平成29年10月31日～令和元年7月31日	4,319	
	EBD-S331B HBD-S331B		S331B-0015607～S331B-0019746 平成29年11月1日～令和元年7月31日	4,138	
	EBD-S321Q	「サンバー オープンデッキ」	S321Q-0000209～S321Q-0000239 平成30年1月12日～令和元年6月26日	31	
	EBD-S331Q		S331Q-0000345～S331Q-0000419 平成29年11月20日～令和元年7月30日	74	
	ABA-S321N	「ディアス」	S321N-0003435～S321N-0003846 平成29年11月1日～令和元年7月31日	411	
	ABA-S331N		S331N-0003540～S331N-0004093 平成29年11月7日～令和元年7月31日	554	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年10月31日～令和元年7月31日	(計 9,527 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。