

ステラ、R2、R1 のサービスキャンペーンについて

平成27年7月2日

富士重工業株式会社より、国土交通省に下記内容のサービスキャンペーンを通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成27年7月上旬
不 具 合 の 内 容	自動無段変速機 (CVT) オイルポンプ内部のギヤとポンプ内面との隙間のばらつきにより、当該ギヤがポンプ内面に干渉し、ポンプ内面が摩耗することがある。そのため、油圧が低下して警告灯が点灯する場合があります、そのままの状態で使用を続けると、CVTが円滑に作動しなくなるおそれがある。
改 善 の 内 容	使用者に対し当該不具合を周知し、警告灯点灯時は走行を控え、早期に点検入庫するよう促す。また、当該不具合が発生した車両は、エンジンおよびトランスミッションの制御プログラムを書き換えるとともに、書き換えたプログラムの点検ソフトによりオイルポンプの良否を判断し、不良と判断した場合はオイルポンプを良品に交換する。
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型 式	通 称 名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備 考
スバル	ABA-RN1 DBA-RN1	「ステラ」	RN1-002001～RN1-080086 平成18年5月29日～平成20年2月29日	70, 265	
	ABA-RN2 DBA-RN2		RN2-002003～RN2-029377 平成18年5月29日～平成20年2月20日	24, 494	
	ABA-RC1 DBA-RC1	「R2」	RC1-092001～RC1-104049 平成18年11月6日～平成20年2月21日	8, 778	
	ABA-RC2 DBA-RC2		RC2-037001～RC2-040518 平成18年11月6日～平成20年2月15日	2, 062	
	ABA-RJ1 DBA-RJ1	「R1」	RJ1-015001～RJ1-017828 平成18年11月6日～平成20年2月18日	1, 386	
	ABA-RJ2 DBA-RJ2		RJ2-009001～RJ2-011238 平成18年11月6日～平成20年2月18日	501	
			(製作期間の全体の範囲) 平成18年5月29日～平成20年2月29日	(計107, 486台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。