

平成30年9月27日

## フォレスターのサービスキャンペーンについて

株式会社SUBARUより、国土交通省に下記内容のサービスキャンペーンを通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成30年9月27日
不具合の内容	アイサイトカメラカバーにおいて、車両製造時にカメラカバーの組付け不良があったため、カメラカバーが正しく組付いていないものがある。そのため、車両前方から見るとカメラレンズに対し、カメラカバーが車両下側にずれているおそれがある。
改善の内容	全車両、カメラカバーの状態を点検し、組付け不良が確認された場合は、カメラカバーを正しく装着する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	5BA-SK9	「フォレスター」	SK9-002440 ~ SK9-004152 平成30年7月9日 ~ 平成30年7月23日	12	
			(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月9日~平成30年7月23日	(計 12台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。