

プレオ、ルクラ、ステラ、プレオプラスのサービスキャンペーンについて

株式会社SUBARUにプレオ、ルクラ、ステラ、プレオプラスを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省へサービスキャンペーンを通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成31年4月中旬
不具合の内容	CVT油圧センサにおいて、樹脂コネクタの成型が不適切なため、当該コネクタを金属ケースに組付ける際に、当該コネクタが変形することがある。そのため、隣接する内部リングのつぶし代が減少し、リング部よりCVTフルードが漏れ、油圧異常により警告灯が点滅するおそれがある。
改善の内容	全車両、CVT油圧センサを対策品と交換するとともに、ハーネス側のコネクタを点検し、内部にCVTフルードの付着が認められた場合は、ハーネスを交換し、さらに、CVTフルードがCVT制御コンピュータまで到達している場合は、コンピュータを新品と交換する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール等で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	HBD-L275B	「プレオ」	L275B-0001735～L275B-0002026 平成27年1月12日～平成27年6月12日	約 240	
			L275B-1503461～L275B-1504193 平成26年1月14日～平成26年12月25日	約 620	
	HBD-L285B	「プレオ」	L285B-0000466～L285B-0000552 平成27年1月12日～平成27年6月11日	約 70	
			L285B-1500741～L285B-1500933 平成26年1月24日～平成27年7月4日	約 130	
	DBA-L455F	「ルクラ」	L455F-0012198～L455F-0012707 平成26年1月11日～平成26年9月12日	約 460	
	DBA-L465F		L465F-0003928～L465F-0004150 平成26年1月13日～平成26年9月12日	約 170	
	DBA-LA100F	「ステラ」	LA100F-0050153～LA100F-0052150 平成26年5月8日～平成26年11月14日	約 1,690	
			LA100F-1500051～LA100F-1501994 平成26年2月17日～平成26年9月10日	約 1,610	
DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-0000053～LA150F-0005595 平成26年11月24日～平成27年4月7日	約 4,640		
DBA-LA300F	「プレオプラス」	LA300F-1509419～LA300F-1518000 平成26年1月10日～平成27年6月16日	約 8,430		
DBA-LA310F		LA310F-1503302～LA310F-1506011 平成26年1月11日～平成27年6月16日	約 2,690		
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月10日～平成27年7月4日	(計 約 20,750 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。