

## フォレスターのサービスキャンペーンについて

令和2年12月10日、株式会社SUBARUより、国土交通省にフォレスターのサービスキャンペーンを通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	令和2年12月11日
不具合の内容	パワーリヤゲート装着車両において、コントロールユニットによるリヤゲートラッチの制御が不適切なため、リヤゲートラッチの状態がパワーリヤゲートの作動条件を満たさなくなるものがある。そのため、電動操作によるパワーリヤゲート開閉作動ができなくなるおそれがある。
改善措置の内容	全車両、パワーリヤゲートのコントロールユニットを対策品に交換する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール等で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	5BA-SK9	「フォレスター」	SK9-002037 ~ SK9-020203 平成30年7月3日 ~ 平成31年4月11日	5,688	
	5AA-SKE		SKE-002028 ~ SKE-016058 平成30年8月24日 ~ 平成31年4月11日	5,378	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月3日 ~ 平成31年4月11日	(計 11,066 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。