

フォレスターのサービスキャンペーンについて

令和3年1月21日、株式会社SUBARUより、国土交通省にフォレスターのサービスキャンペーンを通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	令和3年1月下旬
不具合の内容	エアコンのコンデンサにおいて、コンデンサチューブの製造が不適切なため、融雪剤や洗車用洗剤の影響等でチューブに腐食が発生することがある。そのため、冷媒が漏れて「エアコン冷え不良」が発生するおそれがある。
改善措置の内容	全車両、エアコンのコンデンサの部品番号を確認し、該当する場合はコンデンサを対策品に交換する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール等で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	DBA-SJ5	「フォレスター」	SJ5-070002 ~ SJ5-113839 平成27年11月2日 ~ 平成29年9月1日	34,116	
	DBA-SJG		SJG-030001 ~ SJG-039550 平成27年11月2日 ~ 平成29年8月31日	6,520	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年11月2日 ~ 平成29年9月1日	(計 40,636 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。