

サンバーのリコールについて


平成18年1月12日

平成18年1月12日、富士重工業株式会社より、国土交通省にサンバーのリコールの届け出をいたしました。

リコール届出番号	1592	リコール開始日	平成18年1月12日
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(最大積載量ラベル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	最大積載量の表示ラベルの貼付に関する作業指示が不適切なため、最大積載量が350kgのところ、200kgの表示がされており、最大積載量の表示に係わる保安基準を満足していない。		
改善措置の内容	全車両、当該ラベルを点検し、200kgの表示のものは、正規のラベルと貼りかえる。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1592のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	LE-TV1	サンバー	TV1-124337 ~ TV1-126457 平成17年10月7日~平成17年11月16日	55	
	LE-TV2		TV2-088020 ~ TV2-089237 平成17年10月7日~平成17年11月15日	83	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月7日~平成17年11月16日	(計138)	

改善箇所説明図



最大積載量ラベル貼り付け位置

正

最大積載量350kg

誤

最大積載量200kg


最大積載量ラベル

基準不適合発生箇所

最大積載量の表示ラベルの貼付に関する作業指示が不適切なため、最大積載量が350kgのところ、200kgの表示がされており、最大積載量の表示に係わる保安基準を満足していない。

改善内容

全車両、当該ラベル表示を点検し、200kg表示のものは、正規のラベルと貼りかえる。

 は交換部品を示す。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式(総排気量(cc))	備考
スバル	LE-TV1	サンバー	軽・貨物	バン	EN07 (658)	
	LE-TV2					