

プレオ イグニッションキーシリンダーの保証延長について

平成20年9月

ご愛用頂いておりますプレオにおきまして下記内容の保証延長を実施致しましたのでお知らせ申し上げます。

| | | |
|----------|---|---|
| 内容 | スバルプレオにおいて、キーシリンダー内部に過大な入力がかえり返し入ることにより内部機構が変形し、イグニッションキーの回転角に対するイグニッションスイッチの回転角が減少することによりエンジンが始動しにくくなる現象に至る場合があります。 このため、当該現象については下記の通り保証期間を延長致します。 | |
| | ●従来の保証期間 新車を登録した日から3年以内 またはその期間内でも6万キロまで |  |
| 修理内容 | 上記のような現象について、スバル販売店にて点検の結果、本保証期間に該当する場合には、キーシリンダーを補修部品に無償にて交換させていただきます。 | |
| お客様へのお願い | ご愛用の皆様には、ご多用のおり誠に申し訳ございませんが、上記のような現象が発生した場合は、最寄りのスバル販売店へ来店日時をご連絡いただき、点検をお受けいただきますようお願い申し上げます。 | |

- ・上記現象であっても原因が異なる場合は有償修理となりますので、詳しくはスバル販売店へお訪ねください。
- ・保証延長対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれておりますので、詳細につきましてはお問い合わせの販売会社までお問い合わせ下さい。
- ・保証延長対象車の製作期間は、ご購入の時期とは一致しておりません。

| 通称名 | 型式 | 保証延長対象車の 車台番号の範囲 | 保証延長対象車の 製作期間 |
|-----|-----|-----------------------|------------------|
| プレオ | RA1 | RA1-002001~RA1-304020 | 初号車~2002年9月末 |
| | RA2 | RA2-002001~RA2-142002 | 初号車~2002年9月末 |
| | RV1 | RV1-002001~RV1-064002 | 初号車~2002年9月末 |
| | RV2 | RV2-002001~RV2-023001 | 初号車~2002年9月末 |