



サービス 通信

富士重工業株式会社

本社：東京都新宿区
西新宿1-7-2 (スバルビル)

NO. FAS-058

発行 46年6月28日

- 1 標 題 前席背当下部と構造材の当りを防止する。
- 2 適用機体 FA-200シリーズの機体で製造番号 1~134号機迄の機体及び航技研機
- 3 適用度 要望事項
- 4 目 的 座席レール後方ストツパーを変更し、背当下部と構造材の当りを防止する。
- 5 指 示 座席レール後方ストツパーを新設計のストツパーに変更する。
- 6 実施時期 任 意
- 7 承 認 航空局承認対象外
- 8 所要部品 この作業を行なうには下記の部品が必要である。

部 品 番 号	部 品 名 称	個 数
MS27039-0812	SCREW	2
200-534205-9	STOPPER	2
AN960D8	WASHER	2

- 9 特殊工具 な し
- 10 重量重心 変化なし
- 11 準拠資料 な し
- 12 所要工数 0.5 H
- 13 作業手順

- (1) サービスマニュアル項目7-7-1に依り前部座席を取り外す。
- (2) 正操縦席左側レール、副操縦席右側レール、後部スペーサー構成部品、スクリュー

FAS-058

PAGE1 OF2

NAS220-20 (2ヶ) ワッシャ-AN960D8 (4ヶ), スペーサ-NAS43DD3-22 (4ヶ) 及びナットNAS679A08W (2ヶ) を取り外す。

(3) 前項(2)の個所に, ストップ-200-534205-9を取りつけ, スクリュー-MS27039-0812, ナットNAS679A08W, ワッシャ-AN960D8 (3ヶ) で締めつける。ナット, ワッシャ-の1部は旧品を使用して, 締め付けはストップが変形しない程度とする。

(4) 座席を取り外しの逆の手順で取り付け, 座席がスムーズに動くか確認する。

