


トレジア(1NR-FE、1.3L エンジン)

カーボン堆積による冷間時異音に関する不具合の

保証期間の延長について

平成 26 年 11 月

ご愛用頂いております、トレジアにおきまして下記内容の保証延長を実施致しましたので、お知らせ申し上げます。

内容	<p>トレジアの 1NR-FE エンジン(1.3L)において、冷間時に低負荷運転を繰返すと、燃焼室のピストン上面とシリンダーヘッド壁面にカーボンが堆積し、堆積したカーボン同士が冷間時に接触して異音が発生する場合があります。この不具合は、使用条件によっては保証期間の経過後も発生するおそれがあることから、保証期間を下記の通りに変更します。</p> <p>●従来の保証期間 新車を登録した日から 5 年以内 又はその期間内でも 10 万キロまで</p>  <p>●変更後の保証期間 新車を登録した日から 9 年以内 (走行距離は問いません。)</p>
修理内容	<p>上記のような現象について、スバル販売店にて点検した結果、本保証期間延長に該当する場合は、ピストンコンロッドキットおよび、ピストンリング、オイルノズル、エンジンコントロールユニットを補修用部品に無償にて交換させていただきます。</p>
お客様へのお願い	<p>ご愛用の皆様には、ご多用のおり誠に申し訳ございませんが、上記のような現象が発生した場合は、最寄りのスバル販売店へ来店日時をご連絡いただき、点検をお受け頂きますようお願い申し上げます。その際には、お車の点検整備記録簿や保証書(メンテナンスノート)のご提示をお願い申し上げます。本件の扱いは、従来の保証修理に準じますので、詳しくは保証書でご確認をお願い致します。</p>

- ・ 上記現象であっても原因が異なる場合は、有償修理となりますので、詳しくはスバル販売店へお問合わせ下さい。
- ・ 保証延長対象車の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれておりますので、詳細につきましてはお買い求めの販売会社までお問い合わせいただき、ご確認下さい。
- ・ 保証延長対象車の製作期間は、ご購入の時期とは一致しておりませんので、ご注意下さい。

通称名	保証延長対象車の 車台番号の範囲	保証延長対象車の 製作期間
トレジア	NSP120-6000001～NSP120-6007890	2010 年 8 月～2013 年 5 月
	NSP120-7500000～NSP120-7500663	2012 年 8 月～2013 年 4 月