

XV、インプレッサ、フォレスター、レヴォーグ、レガシィ、WRX、BRZのリコールについて

令和6年1月26日、株式会社SUBARUより、国土交通省にXV、インプレッサ、フォレスター、レヴォーグ、レガシィ、WRX、BRZのリコールを届出いたしました。

《 エンジンの不調を感じたら 》

エンジンを始動する時に掛かりにくい、走行中に加速しない、振動するなどのエンジン不調と思われる症状が発生した場合は、可能な限りお車のご使用を控えていただき、お早めにスバル販売店までご連絡下さい。

なお、万が一走行中にエンストが発生した場合は、ただちに車を安全な場所に停めて、非常点滅表示灯（ハザード）を点滅させてください。特に、高速道路で発生した場合は、周囲の走行車両にご注意いただき、ハザードを点滅させながら、十分な幅のある路肩や路側帯へ車を寄せて停め、同乗者をガードレールの外側などに避難させてから、停止表示器材（無い場合は発煙炎）を車両後方に置き、運転者の方もガードレールの外側などに避難してください。

リコール届出番号	5434	リコール開始日	準備でき次第
不具合の部位（部品名）	燃料装置（低圧燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-GT7	「XV」	GT7-046581～GT7-203578 平成29年7月5日～令和元年7月31日	35,930	
	DBA-GT3		GT3-028954～GT3-069445 平成29年7月3日～令和元年8月1日	16,612	
	5AA-GTE		GTE-002017～GTE-010454 平成30年9月12日～令和元年7月31日	8,436	
	5BA-SK9	「フォレスター」	SK9-002033～SK9-025699 平成30年7月3日～令和元年8月1日	22,210	
	5AA-SKE		SKE-002027～SKE-029123 平成30年8月24日～令和元年8月3日	20,161	
	DBA-SJ5		SJ5-111918～SJ5-124558 平成29年7月13日～平成30年7月2日	12,635	
	DBA-SJG		SJG-039092～SJG-041354 平成29年7月7日～平成30年4月20日	2,262	
	DBA-GT2	「インプレッサ」	GT2-008904～GT2-049849 平成29年7月13日～令和元年8月1日	12,954	
	DBA-GT7		GT7-016103～GT7-203717 平成29年7月13日～令和元年8月5日	11,260	
	DBA-GT3		GT3-006440～GT3-069433 平成29年7月13日～令和元年8月1日	8,814	
	DBA-GT6		GT6-009878～GT6-037945 平成29年7月13日～令和元年8月5日	7,484	
	DBA-GK7		GK7-006196～GK7-016205 平成29年7月13日～令和元年8月5日	4,313	
	DBA-GK6		GK6-004277～GK6-008667 平成29年7月13日～令和元年8月5日	2,693	
	DBA-GK2		GK2-003157～GK2-007763 平成29年7月13日～令和元年7月31日	2,155	
	DBA-GK3		GK3-002791～GK3-007071 平成29年7月13日～令和元年7月31日	1,851	

	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-099457～VM4-143188 平成29年7月12日～令和2年1月8日	22,631	
	DBA-VMG		VMG-023561～VMG-036919 平成29年7月7日～令和元年11月4日	6,890	
	DBA-BS9	「レガシィ」	BS9-037205～BS9-056147 平成29年7月12日～令和元年8月7日	11,599	
	DBA-BN9		BN9-014103～BN9-020058 平成29年7月12日～令和元年8月7日	3,288	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-022542～VAG-035664 平成29年7月7日～令和元年8月8日	6,024	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-026595～ZC6-032773 平成29年7月10日～平成31年4月2日	1,930	
	4BA-ZC6		ZC6-040003～ZC6-040589 平成31年4月3日～令和元年8月7日	587	
	(20型式)	(7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月3日～令和2年1月8日	(計 222,719 台)	

(備考) 本件は、令和3年7月29日付け届出番号「4994」にてリコール届出を行ったものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。

ある一定期間に交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

※対象となる出荷期間は対象部品毎に異なりますので対象部品の出荷期間をご確認ください。

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備 考
スバル	DBA-SJG	「フォレスター」	SJG-002008～SJG-036168 平成24年10月22日～平成29年1月24日	59	
	DBA-SJ5		SJ5-003506～SJ5-100180 平成24年11月2日～平成29年1月31日	51	
	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002396～VM4-087664 平成26年5月9日～平成28年10月12日	50	
	DBA-VMG		VMG-002981～VMG-022826 平成26年6月17日～平成29年3月31日	30	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-002463～ZC6-026497 平成24年3月13日～平成29年6月19日	64	
	DBA-BRG	「レガシィ」	BRG-002452～BRG-009956 平成24年4月24日～平成25年10月8日	21	
	DBA-BMG		BMG-002082～BMG-004409 平成24年4月19日～平成25年9月20日	13	
	DBA-BS9		BS9-030795 平成28年10月21日	1	
	DAA-GPE	「XV」	GPE-002226～GPE-030213 平成25年6月13日～平成27年12月16日	31	
	DBA-GT7		GT7-043972 平成29年6月8日	1	
	DBA-GT7	「インプレッサ」	GT7-012048～GT7-015691 平成29年3月29日～平成29年6月28日	3	
	DBA-GT3		GT3-002487～GT3-003092 平成28年12月21日～平成29年1月23日	3	
	DBA-GT6		GT6-003765～GT6-009461 平成29年1月16日～平成29年6月23日	2	
	DBA-GT2		GT2-002473～GT2-007125 平成28年12月19日～平成29年5月16日	2	
	DBA-GK7		GK7-003269～GK7-003751 平成29年1月12日～平成29年1月31日	2	
	DBA-GK6		GK6-003387 平成29年3月27日	1	

	DAA-GPE		GPE-024007 平成27年6月25日	1	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-003002～VAG-021326 平成26年10月24日～平成29年2月21日	8	
	(16型式)	(7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年3月13日～平成29年6月28日	(計 343 台)	

ある一定期間に交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの
※対象となる出荷期間は対象部品毎に異なりますので下表の出荷期間をご確認ください。

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
燃料ポンプ モジュール ASSY	42021CA010	平成29年6月1日～令和元年9月30日	69	「BRZ」
	42021SG060		147	「XV」 「フォレスター」
	42021SG080		129	「フォレスター」 「レヴオーグ」 「WRX」
	42021SG070		101	「レガシイ」 「レヴオーグ」
	42021AJ210	平成29年7月1日～令和元年9月30日	66	「レガシイ」
	42021FL010	平成29年6月1日～令和元年8月31日	6	「インプレッサ」
	42021FL030	平成30年5月1日～令和元年8月31日	6	「XV」
	42021FL000	平成30年5月1日～令和元年7月31日	5	「インプレッサ」
	42021SG020	平成29年10月1日～平成30年6月30日	5	「フォレスター」
	42021FL040	平成30年1月1日～令和元年9月30日	4	「XV」 「フォレスター」
低圧燃料 ポンプ	42022CA000	平成29年6月1日～令和元年8月31日	25	「BRZ」
	42022AJ140		18	「レガシイ」 「フォレスター」 「レヴオーグ」 「WRX」
	42022SG000		15	「インプレッサ」 「XV」 「フォレスター」
	42022SG010	平成29年7月1日～令和元年7月31日	6	「レガシイ」 「レヴオーグ」
	42022FL010	平成29年8月1日～平成31年4月30日	4	「インプレッサ」
	42022FL000	平成29年10月1日～平成31年3月31日	4	「インプレッサ」 「XV」
	42022FL030	平成30年10月1日～平成30年10月31日	1	「XV」 「フォレスター」
合 計			(計 611個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。