

平成29年3月31日

## ステラ、プレオ、ルクラのリコールについて

平成29年3月30日、富士重工業株式会社にステラを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にステラ、プレオ、ルクラのリコールを届け出いたしました。

届 出 番 号	4011	開始日	平成29年3月31日
不 具 合 の 部 位 ( 部 品 名 )	動力伝達装置(トルクコンバータ)		
基 準 不 適 合 状 態 に あ る と 認 め る 構 造 、 装 置 又 は 性 能 の 状 況 及 び そ の 原 因	自動無段変速機(CVT)のトルクコンバータにおいて、内部ベアリングの製造が不適切なため、摺動面に凹凸があり、使用過程で凹凸により当該ベアリングが異常摩耗して破損することがある。そのため、ベアリングの破片がトルクコンバータ内部に飛散し、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、破片がトルクコンバータ内部に噛み込み、停車時等にエンストして発進できなくなるおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、トルクコンバータを良品と交換する。		

車 名	型 式	通称名	対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	対象車の 台数	備 考
スバル	DBA-LA100F	「ステラ」	LA100F-0042012～LA100F-0046769 平成25年10月17日～平成26年1月30日	1,322	
	DBA-LA110F		LA110F-0014464～LA110F-0016758 平成25年10月11日～平成26年2月5日	479	
	HBD-L275B	「プレオ」	L275B-1503235～L275B-1503429 平成25年10月18日～平成25年12月24日	96	
	HBD-L285B		L285B-1500684～L285B-1500720 平成25年10月21日～平成25年12月12日	10	
	DBA-LA300F	「プレオ プラス」	LA300F-1507661～LA300F-1509809 平成25年10月10日～平成26年1月30日	839	
	DBA-LA310F		LA310F-1502587～LA310F-1503395 平成25年10月10日～平成26年1月30日	302	
	DBA-L455F	「ルクラ」	L455F-0011967～L455F-0012163 平成25年10月16日～平成25年12月23日	113	
	DBA-L465F		L465F-0003807～L465F-0003909 平成25年10月16日～平成25年12月20日	31	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月10日～平成26年2月5日	(計 3,192 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。