

トレジアのサービスキャンペーンについて

平成27年2月5日

富士重工業株式会社にトレジアを供給しておりますトヨタ自動車株式会社より、国土交通省に下記内容のサービスキャンペーンを通知いたしました。

サービスキャンペーン 開始日	平成27年2月上旬
不具合の内容	アイドリングストップ機能付き車両において、 ①エンジン制御用コンピュータのアイドリングストップ用始動プログラムが不適切なため、エンジン冷間状態でアイドリングストップ後、短時間で再始動すると、エンジン回転が安定せず自動的に再始動しないことがある。 ②アイドリングストップ制御用コンピュータのプログラムが不適切なため、アイドリングストップ後、エンジン回転が低下する前に再始動すると、自動的に再始動しないことがある。 なお、いずれの場合も、NもしくはPレンジにシフトし、始動操作を行うことで再始動は可能である。
改善の内容	①全車両、エンジン制御用コンピュータのプログラムを修正する。 ②全車両、アイドリングストップ制御用コンピュータのプログラムを修正する。
自動車使用者等に 周知させるための措置	使用者に電話またはダイレクトメール等で通知する。

車名	型 式	通称名	サービスキャンペーン対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備考
スバル	DBA-NSP120X	「トレジア」	NSP120-6008400～NSP120-6009142 平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 10 月 2 日	約 440 台	
			NSP120-6009143～NSP120-6009145 平成 26 年 10 月 6 日～平成 26 年 10 月 8 日	3 台	
			(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 10 月 8 日	(約 443 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。