

## インプレッサ、XV のサービスキャンペーンについて

株式会社SUBARUより、国土交通省に下記内容のサービスキャンペーンを通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成30年6月中旬
不具合の内容	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、吸入空気が著しく高温の場合、エンジン保護側に点火時期が制御され、エンジントルクが低下することがある。そのため、エアコンを使用した状態で急勾配の坂を走行するなど、車両に高負荷が生じた場合において、必要な駆動力を得られずに坂が登れなくなるほか、発進時に一定範囲のアクセル操作を行った場合、エンストするおそれがある。
改善の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを書き換える。また、対策前の吸気ダクトが組付いている車両については対策品と交換する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-002001～GK2-004662 平成28年12月7日～平成29年11月2日	1,474	
	DBA-GK3		GK3-002001～GK3-004103 平成28年12月7日～平成29年11月2日	1,194	
	DBA-GT2		GT2-002003～GT2-031023 平成28年12月7日～平成29年11月2日	8,522	
	DBA-GT3		GT3-002001～GT3-032297 平成28年12月7日～平成29年11月3日	5,339	
	DBA-GT3	「XV」	GT3-027002～GT3-032296 平成29年4月21日～平成29年11月2日	4,697	
			(製作期間の全体の範囲) 平成28年12月7日～平成29年11月3日	(計21,226台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。