

フォレスターのサービスキャンペーンについて

平成24年11月29日

富士重工業株式会社より、国土交通省にサービスキャンペーンの内容を通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成24年11月28日
不具合の内容	アイドリングストップシステムを搭載したアイサイト装着車両において、アイドリングストップ状態が解除され、エンジンが再始動した直後にアクセル操作をせずにクルーズコントロールのセット操作をした場合、クリープ状態時に不要なブレーキが作動することがある。
改善の内容	全車両、アイサイトの制御プログラムを書き換える。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	DBA-SJ5	フォレスター	SJ5-002001～SJ5-005108 平成24年10月10日～平成24年11月22日	約1,700	
			(製作期間の全体の範囲) 平成24年10月10日～平成24年11月22日	(計約1,700台)	

※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。