

サンバーのリコールについて

平成 29 年9月7日、株式会社SUBARUより、国土交通省にサンバーのリコールを届け出いたしました。

本リコール対象のお客様にはダイレクトメールにてお知らせいたします。作業時間は1時間から1時間半程度を予定しておりますが、お車の状況によっては別途お時間を頂く場合がございます。ご来店の日時について最寄りのスバル販売店へご予約の上、誠に恐れ入りますがお車をお持ち込み頂きたく存じます。ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご協力の程お願いいたします。

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 4100 | リコール開始日 | 平成29年9月7日 |
| 不具合の部位(部品名) | 原動機(クランクプーリ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | エンジンの防振ゴム付クランクプーリにおいて、構造が不適切なため、使用過程においてクランクプーリ本体と防振ゴム部の接着面が剥離するものがある。そのため、当該クランクプーリのリング部が空転又は外れ、発電機が作動なくなり、エンジンが停止するおそれがある。また、最悪の場合、外れたリング部が他の交通への妨げになるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両クランクプーリを点検し、接着タイプのクランクプーリであれば対策品に交換する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|--------|--------|--|------------|----|
| スバル | GD-TT1 | 「サンバー」 | TT1-002001 ~ TT1-059791 平成11年1月20日 ~ 平成15年6月24日 | 24, 124 | |
| | GD-TT2 | | TT2-002001 ~ TT2-203970 平成11年1月20日 ~ 平成15年6月30日 | 110, 031 | |
| | GD-TV1 | | TV1-002001 ~ TV1-064252 平成11年1月20日 ~ 平成14年8月1日 | 26, 323 | |
| | GD-TV2 | | TV2-002001 ~ TV2-049346 平成11年1月20日 ~ 平成14年8月6日 | 27, 034 | |
| | GF-TW1 | | TW1-002001 ~ TW1-008515 平成11年10月6日 ~ 平成13年7月31日 | 1, 127 | |
| | GF-TW2 | | TW2-002001 ~ TW2-007597 平成11年10月6日 ~ 平成13年7月31日 | 1, 365 | |
| | LE-TT1 | | TT1-045101 ~ TT1-101226 平成14年1月8日 ~ 平成19年11月29日 | 45, 824 | |

| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間 | リコール対象車 の台数 | 備考 |
|---------|---------|---------------------------------------|--|----------------|----|
| スバル | LE-TT2 | 「サンバー」 | TT2-140501 ~ TT2-396035 平成14年1月8日 ~ 平成19年11月30日 | 215, 854 | |
| | LE-TV1 | | TV1-057001 ~ TV1-159077 平成14年1月8日 ~ 平成19年12月3日 | 86, 803 | |
| | LE-TV2 | | TV2-044201 ~ TV2-110829 平成14年1月8日 ~ 平成19年11月28日 | 55, 393 | |
| | TA-TW1 | | TW1-008701 ~ TW1-026294 平成13年8月1日 ~ 平成19年6月27日 | 12, 707 | |
| | TA-TW2 | | TW2-007701 ~ TW2-028060 平成13年8月2日 ~ 平成19年6月27日 | 14, 466 | |
| | GBD-TT1 | | TT1-083505 ~ TT1-101056 平成17年10月7日 ~ 平成19年11月19日 | 104 | |
| | GBD-TT2 | | TT2-313206 ~ TT2-392893 平成17年10月7日 ~ 平成19年10月25日 | 143 | |
| | GBD-TV1 | | TV1-124306 ~ TV1-158736 平成17年10月7日 ~ 平成19年11月23日 | 545 | |
| | GBD-TV2 | | TV2-088002 ~ TV2-110811 平成17年10月11日 ~ 平成19年11月27日 | 497 | |
| | ABA-TW1 | | TW1-026501 ~ TW1-026504 平成19年12月7日 ~ 平成20年2月27日 | 4 | |
| | ABA-TW2 | | TW2-028501 ~ TW2-028504 平成19年12月7日 ~ 平成20年2月27日 | 4 | |
| (計18型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成11年1月20日~平成20年2月27日 | (計622, 348台) | | |

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。