

対象車の情報を更新しました。

平成 30 年 2 月 8 日

平成29年11月16日

完成検査に関わるリコールについて

平成 29 年 11 月 16 日、株式会社 SUBARU より、国土交通省に完成検査に関わるリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4137	リコール開始日	平成29年11月16日
不具合の部位(部品名)	その他		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両製作工場の完成検査において、完成検査員に任命されていない検査員が合否判定を行ったものが認められたため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。		
改善措置の内容	全車両、指定整備工場において点検および自動車検査員による確認を行う。道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002001 ~ VM4-107495 平成 26 年 04 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 03 日	61, 520	
	DBA-VMG		VMG-002001 ~ VMG-027216 平成 26 年 05 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 03 日	14, 207	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-002001 ~ VAG-024724 平成 26 年 7 月 2 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	13, 235	
	CBA-VAB		VAB-002001 ~ VAB-020480 平成 26 年 6 月 11 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	8, 857	
	DBA-GJ2	「インプレッサ」	GJ2-007226 ~ GJ2-010011 平成 26 年 7 月 15 日 ~ 平成 28 年 9 月 29 日	1, 473	
	DBA-GJ3		GJ3-007569 ~ GJ3-013411 平成 26 年 4 月 21 日 ~ 平成 28 年 9 月 29 日	4, 123	
	DBA-GJ6		GJ6-006062 ~ GJ6-007045 平成 26 年 10 月 06 日 ~ 平成 28 年 9 月 27 日	538	
	DBA-GJ7		GJ7-015778 ~ GJ7-022915 平成 26 年 1 月 23 日 ~ 平成 28 年 9 月 29 日	4, 153	
	DBA-GK2		GK2-002001 ~ GK2-004502 平成 28 年 12 月 7 日 ~ 平成 29 年 10 月 2 日	1, 312	
	DBA-GK3		GK3-002001 ~ GK3-004003 平成 28 年 12 月 7 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	1, 093	
	DBA-GK6		GK6-002001 ~ GK6-006020 平成 28 年 10 月 24 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	2, 610	
	DBA-GK7		GK7-002001 ~ GK7-008558 平成 28 年 10 月 24 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	4, 676	
	DBA-GP2		GP2-020596 ~ GP2-034921 平成 26 年 2 月 4 日 ~ 平成 28 年 9 月 30 日	7, 834	
	DBA-GP3		GP3-015018 ~ GP3-032739 平成 26 年 5 月 7 日 ~ 平成 28 年 9 月 30 日	13, 636	
	DBA-GP6		GP6-012761 ~ GP6-015433 平成 26 年 5 月 24 日 ~ 平成 28 年 9 月 30 日	1, 401	

スバル	DBA-GP7	「インプレッサ」	GP7-060801 ~ GP7-139250 平成 26 年 1 月 28 日 ~ 平成 29 年 3 月 29 日	42, 241	
	DAA-GPE		GPE-012764 ~ GPE-035842 平成 26 年 2 月 5 日 ~ 平成 29 年 3 月 15 日	10, 681	
	CBA-GRF		GRF-008534 ~ GRF-008534 平成 26 年 4 月 4 日 ~ 平成 26 年 4 月 4 日	1	
	DBA-GT2		GT2-002003 ~ GT2-030053 平成 28 年 12 月 7 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	7, 538	
	DBA-GT3		GT3-002001 ~ GT3-031483 平成 28 年 12 月 7 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	4, 789	
	DBA-GT6		GT6-002001 ~ GT6-030045 平成 28 年 10 月 3 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	8, 511	
	DBA-GT7		GT7-002001 ~ GT7-055059 平成 28 年 10 月 3 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	14, 835	
	CBA-GVF		GVF-006715 ~ GVF-006715 平成 26 年 3 月 14 日 ~ 平成 26 年 3 月 14 日	1	
	DBA-GT3		「XV」	GT3-027009 ~ GT3-031475 平成 29 年 4 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	4, 331
	DBA-GT7	GT7-040114 ~ GT7-055060 平成 29 年 4 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日		14, 600	
	DBA-SJ5	「フォレスター」	SJ5-035017 ~ SJ5-115024 平成 26 年 1 月 17 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	57, 072	
	DBA-SJG		SJG-020952 ~ SJG-039811 平成 26 年 3 月 12 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	11, 293	
	DBA-BM9	「レガシィ」	BM9-026814 ~ BM9-026858 平成 26 年 8 月 21 日 ~ 平成 26 年 8 月 29 日	32	
	DBA-BMG		BMG-004520 ~ BMG-004902 平成 25 年 11 月 27 日 ~ 平成 26 年 7 月 31 日	6	
	DBA-BMM		BMM-009356 ~ BMM-009715 平成 26 年 6 月 6 日 ~ 平成 26 年 8 月 27 日	5	
	DBA-BN9		BN9-002001 ~ BN9-016017 平成 26 年 10 月 2 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	8, 784	
	DBA-BRF		BRF-009080 ~ BRF-009125 平成 26 年 1 月 16 日 ~ 平成 26 年 4 月 1 日	2	
	DBA-BRG		BRG-011211 ~ BRG-011719 平成 26 年 3 月 18 日 ~ 平成 26 年 8 月 22 日	7	
	DBA-BRM		BRM-028098 ~ BRM-033577 平成 25 年 12 月 16 日 ~ 平成 26 年 8 月 28 日	77	
	DBA-BS9		BS9-002001 ~ BS9-043067 平成 26 年 10 月 2 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日	27, 851	
	DBA-YA5		「エクシーガ」	YA5-034090 ~ YA5-034390 平成 26 年 2 月 3 日 ~ 平成 27 年 4 月 03 日	63
	DBA-YAM	YAM-011947 ~ YAM-030130 平成 26 年 1 月 21 日 ~ 平成 29 年 10 月 3 日		12, 031	
	DBA-YA4	YA4-018628 ~ YA4-018641 平成 23 年 8 月 31 日 ~ 平成 23 年 8 月 31 日		2	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-013692 ~ ZC6-026974 平成 26 年 2 月 10 日 ~ 平成 29 年 9 月 28 日	5, 606	
	EBD-TT1	「サンバー」	TT1-123245 ~ TT1-123245 平成 23 年 9 月 15 日 ~ 平成 23 年 9 月 15 日	1	
	EBD-TV1		TV1-199901 ~ TV1-203318 平成 23 年 1 月 26 日 ~ 平成 23 年 8 月 29 日	2	
	DBA-RC1	「R2」	RC1-116605 ~ RC1-116605 平成 22 年 2 月 24 日 ~ 平成 22 年 2 月 24 日	1	
DBA-RJ1	「R1」	RJ1-020212 ~ RJ1-020212 平成 22 年 3 月 22 日 ~ 平成 22 年 3 月 22 日	1		

	(計 41 型式)	(計 11 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 2 月 24 日～平成 29 年 10 月 3 日	(371, 032台)
--	-----------	-----------	---	-------------

(備考)

※1 対象車の範囲及び台数には登録前に点検を実施してリコール対象外となった車両が含まれています。

※2 対象車の範囲及び台数には、継続検査を受検して保安基準の適合性が確認されたことにより、リコール対象外となる車両が含まれています。

詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。