

## 完成検査に関わるリコールについて

平成30年10月11日、株式会社SUBARUより、国土交通省に完成検査に関わるリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4352	リコール開始日	平成30年10月11日
不具合の部位(部品名)	その他		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両製作工場の完成検査において、完成検査工程における合否判定が不明確な可能性があるため、道路運送車両の保安基準に関する検査が適切に行われていなかった。		
改善措置の内容	全車両、指定整備工場において点検および自動車検査員による確認を行う。道路運送車両の保安基準に関する不具合が認められた場合は是正する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-111291～VM4-111884 平成29年12月14日～平成29年12月29日	593		
	DBA-VMG		VMG-028250～VMG-028452 平成29年12月14日～平成29年12月29日	199		
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-025741～VAG-025990 平成29年12月14日～平成29年12月29日	249		
	CBA-VAB		VAB-021347～VAB-021596 平成29年12月14日～平成29年12月29日	222		
	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-004789～GK2-004840 平成29年12月14日～平成29年12月29日	52		
	DBA-GK3		GK3-004200～GK3-004241 平成29年12月14日～平成29年12月29日	42		
	DBA-GK6		GK6-006530～GK6-006645 平成29年12月14日～平成29年12月29日	116		
	DBA-GK7		GK7-009343～GK7-009517 平成29年12月14日～平成29年12月29日	173		
	DBA-GT2		GT2-031915～GT2-032251 平成29年12月14日～平成29年12月29日	337		
	DBA-GT3		GT3-033738～GT3-034156 平成29年12月14日～平成29年12月29日	161		
	DBA-GT6		GT6-031435～GT6-031795 平成29年12月14日～平成29年12月29日	360		
	DBA-GT7		GT7-059989～GT7-061332 平成29年12月14日～平成29年12月29日	473		
	DBA-GT3		「XV」	GT3-033737～GT3-034157 平成29年12月14日～平成29年12月29日	260	
	DBA-GT7			GT7-060001～GT7-061340 平成29年12月14日～平成29年12月29日	852	
	DBA-SJ5	「フォレスター」	SJ5-117354～SJ5-118062 平成29年12月14日～平成29年12月29日	709		
	DBA-SJG		SJG-040261～SJG-040411 平成29年12月14日～平成29年12月29日	151		
	DBA-BN9	「レガシイ」	BN9-016657～BN9-016786 平成29年12月14日～平成29年12月29日	130		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
スバル	DBA-BS9	「レガシィ」	BS9-045515～BS9-046058 平成 29 年 12 月 14 日～平成 29 年 12 月 29 日	543	
	DBA-YAM	「エクシーガ」	YAM-030704～YAM-030854 平成 29 年 12 月 14 日～平成 29 年 12 月 29 日	151	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-029516～ZC6-029621 平成 29 年 12 月 14 日～平成 29 年 12 月 29 日	106	
	(計 18 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 12 月 14 日～平成 29 年 12 月 29 日	(5,879 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。